


道路・歩道等 修繕希望箇所

横断歩道 新規設置希望箇所





地図 2




2023.1.12 現在


側溝蓋・グレーチング

地図 2 に関する詳細資料


番号	画像	内容
①		<p>場所：県道281号線 櫻井せんべい先の歩道</p> <p>【危険内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・側溝蓋の段差があるため、つまづいて転倒の恐れがある <p>【希望する安全対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・側溝蓋の修繕
②		<p>場所：県道281号線 幸多歯科前の歩道</p> <p>【危険内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・老朽化により側溝蓋がガタついているため危険 <p>【希望する安全対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・側溝蓋の修繕
③		<p>場所：県道281号線 長谷川畜産前の歩道</p> <p>【危険内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・老朽化により側溝蓋が欠けているため危険 <p>【希望する安全対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・側溝蓋の修繕
④		<p>場所：五香4丁目 アパート サンアトレ前の角</p> <p>【危険内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・側溝蓋が破損しており、曲がり角に面しているため危険 <p>【希望する安全対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・側溝蓋の修繕

番号	画像	内容
⑤		<p>場所：五香3丁目 野口歯科前</p> <p>【危険内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・グレーチングの段差があるため、つまづいて転倒の恐れがある <p>【希望する安全対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・グレーチングの修繕

ガードレール



番号	画像	内容
⑥		<p>場所：県道281号線 朱苑先</p> <p>【危険内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和4年9月17日の事故以降、ガードレールや歩道の修繕が放置されたままになっている <p>【希望する安全対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ガードレール設置・歩道の修繕

その他

番号	画像	内容
⑦		<p>場所：五香7丁目 高木幼稚園斜め向かいの駐車場</p> <p>【危険内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フェンス代わりに使用している針金が危険 <p>【希望する安全対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・針金の先端がむき出しにならないような対策
⑧		<p>場所：五香7丁目 久兵衛屋脇の道路</p> <p>【危険内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路が一部陥没しており、道先には北丘第二公園があるため多くの児童が通行するので危険 <p>【希望する安全対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路の修繕
⑨		<p>場所：五香2丁目 五香子すずめ保育園前の歩道</p> <p>【危険内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・折れたポールの跡が残っているため、つまづいて転倒の恐れがある <p>【希望する安全対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ポールの修繕またはポール跡の撤去

※個人宅の植栽の張り出しにつきましては、剪定希望として2件申請しております。

横断歩道新設

⑩		<p>場所：五香4丁目 ウエルシア脇の道路</p> <p>【危険内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ウエルシア脇からの直進車、県道281号線 小学校方面からの右折車、高麗神社方面からの左折車の往来が激しく、視野の狭い児童にとって非常に危険 <p>【希望する安全対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・長谷川畜産角～ウエルシア角に横断歩道を設置
⑪		<p>場所：五香南2丁目 ローソン駐車場脇</p> <p>【危険内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・元山駅周辺で交通量が多く、児童の横断が危険 <p>【希望する安全対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ローソン駐車場脇～民家前に横断歩道を設置

※希望する側溝蓋



従来の横スリットの側溝蓋では、つまづきやすく、登下校時に転倒してケガをする児童も見られます。県道281号線の歩道は、多くの児童が通行しており、縦スリットの側溝蓋にすることで、転倒のリスクが低減されます。

【縦スリットの側溝蓋】